

**SIDEX**

SOLUTIONS PROVIDER FOR THE STEEL INDUSTRY

<b>I COLORI E LE TEMPERATURE DELL'ACCIAIO</b>			
COLORE		TEMPERATURA	
		°C	°F
giallo paglierino appena percettibile		<b>200</b>	390
giallo molto debole		<b>210</b>	410
giallo chiaro		<b>220</b>	430
giallo paglierino pallido		<b>230</b>	445
giallo dorato/paglierino scuro		<b>240</b>	465
giallo scuro marrone		<b>250</b>	480
giallo marrone/violaceo		<b>260</b>	500
viola marrone		<b>270</b>	520
viola scuro		<b>290</b>	545
blu		<b>290</b>	555
blu molto scuro		<b>300</b>	570
blu scuro		<b>320</b>	600
blu grigio		<b>330</b>	625
ampio "buco" senza variazioni sensibili di colore			
grigio scuro		<b>430</b>	800
nero rosso/rosso-grigio		<b>540</b>	1000
rosso marrone		<b>600</b>	1110
rosso sangue		<b>650</b>	1200
inizio della transizione verso l'austenite			
rosso ciliegia scuro		<b>720</b>	1320
rossi ciliegia medio		<b>770</b>	1420
rosso ciliegia		<b>820</b>	1500
rosso arancio intenso		<b>840</b>	1550
rosso chiaro		<b>880</b>	1610
arancio		<b>930</b>	1705
arancio giallo		<b>990</b>	1815
giallo scuro marrone		<b>1.050</b>	1920
giallo intenso		<b>1.090</b>	2000
giallo chiaro		<b>1.100</b>	2010
giallo bianco		<b>1.200</b>	2190
inizio scintille			
giallo bianco appena percettibile		<b>1.400</b>	2550
fusione			
bianco		<b>1.500</b>	2730